



Distriktet i Luleå
Hans Larsson, 0920-24 22 89

Kalix Vindkraft AB
Lejonsgatan 4
952 21 Kalix

Resultatet av inspektionen

Ert org. nr	556686-1729
Arbetsställe	Vindkraftverk
Besöksadress	Axelsvik, Båtskärsnäs, Kalix
Besöksdatum	2010-09-09
Deltagare i inspektionen:	Sven-Olof Spegel, Kalix Vindkraft. Mikael Henriksson, Tony Eklöv, Stefan Mannikus, Dethlev Pawels, Nordex. Hans Larsson, Rolf Viklund, Arbetsmiljöverket.

Ni ska **före den 1 december 2010** informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva:

- hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare
- hur ni har uppfyllt kraven
- hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna

Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det.

Var vänlig ange vår beteckning INL 2010/32561 i svaret.

Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.



Brister och krav

1. Beredskap för första hjälpen och krisstöd

I det fall en olycka skulle inträffa i vindkraftverken är det viktigt att det finns en beredskap för första hjälpen och krisstöd. En bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall ska ligga till grund för planeringen av beredskapen. Vid planeringen ska de kontakter som behövs tas med berörda samhällsorgan t.ex. Räddningstjänsten på orten.

I förebyggande syfte är det viktigt att berörda får vetskap om geografisk placering, färdbeskrivning samt att det är frågan om räddning från hög höjd. Vilken utrustning som kan behövas och vilken metod som ska användas vid räddningsinsats.

Krav

A/ Ni ska säkerställa att berörda får kännedom om hur ni har organiserat första hjälpen och krisstöd.

B/ Ni ska säkerställa att Räddningstjänsten på orten får färdbeskrivning samt vetskap om att det är frågan om räddning från hög höjd. Vilken utrustning som kan behövas och vilken metod som ska användas vid räddningsinsats.

Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd.

2. Underhåll

Hiss finns installerade i vindkraftverken. Hissar är sådan utrustning som behöver underhåll/ översyn och besiktas av ackrediterat kontrollorgan för att de ska fungera som avsett.

Krav

Ni ska ha rutiner som säkerställer att hissar underhålls och besiktas så att de fungerar som avsett.

Se 114 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:42) om arbetsplatsens utformning.

Inspektionen

OBS. Dessa krav är ställda till er som ägare av vindkraftverken samt till Nordex som utför service på vindkraftverken.



Information

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljoregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö.

Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån.

Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i pdf-format.

Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Hans Larsson